



# Contador Tipo CMA

---

El contador Tipo CMA, es un contador electromecánico de cuatro cifras, que puede tener la tensión de impulso conectada sin riesgo de que se queme.

Es adecuado para conectar a los contactos auxiliares de los detectores, con el fin de que, si hay fugas esporádicas, nos registre el número de dichas fugas.



Enchufable con base undecal aérea incluida.

- Dimensiones incluida la base y sujeciones: 125mm. Alto,  
80mm. Ancho y  
170mm. Fondo.
- Dimensiones del taladro a realizar para sujeción: 100mm. Alto y  
55mm. Ancho.

**C/ García Arista 24-26 Local Izq.  
50.015 ZARAGOZA  
Tlf./Fax. (+034) 976 421 798 Móvil: 606 971 623  
www.fepesa.com fepesa@fepesa.com**

Distribuidor:

